

NEWS

Truk Muatan Garam Alami Laka Tunggal di Jalan Raya Bendo - Maospati Anggota Koramil 13 Bendo Bantu Proses Evakuasi

Raditya - MAGETAN.TNIAD.NET

May 5, 2026 - 10:37



Truk Muatan Garam Alami Laka Tunggal di Jalan Raya Bendo - Maospati Anggota Koramil 13 Bendo Bantu Proses Evakuasi

Magetan. - Kecelakaan lalu lintas (laka tunggal) terjadi di Jalan Raya Bendo - Maospati, tepatnya di Desa Kledokan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan,

Selasa (05/05/2026) sekitar pukul 05.45 WIB.

Peristiwa tersebut melibatkan sebuah truk bermuatan garam dengan nomor polisi K 9042 CP yang dikemudikan oleh Giono (57), warga Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kendaraan melaju dari arah Maospati menuju Gorang-Gareng dengan tujuan pengiriman ke wilayah Nguntoronadi.

Setibanya di lokasi kejadian, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak pohon mahoni di pinggir jalan. Berdasarkan hasil keterangan di lapangan, kecelakaan diduga kuat akibat pengemudi dalam kondisi mengantuk.



Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan dengan estimasi kerugian material sekitar Rp10.000.000,-. Sementara itu, arus lalu lintas sempat mengalami gangguan.

Pasca kejadian, Babinsa Koramil 0804/13 Bendo bersama warga setempat segera melakukan evakuasi serta membantu proses bongkar muatan untuk mempercepat normalisasi arus lalu lintas. Sekitar pukul 08.00 WIB, proses evakuasi selesai dan situasi lalu lintas kembali lancar.

Pihak Koramil telah melakukan langkah-langkah penanganan, antara lain mendatangi lokasi kejadian, mengumpulkan keterangan, serta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Satlantas.

Danramil 0804/13 Bendo, Kapten Arif Wibowo, menegaskan pentingnya kewaspadaan bagi para pengemudi, khususnya saat menempuh perjalanan jauh.

“Pengemudi harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima. Apabila merasa lelah atau mengantuk, segera beristirahat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati, menjaga kondisi fisik, serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kata Danramil (R 13)